

E-aukce použitých nákladních vozidel společnosti C.S.CARGO a.s. - říjen 2016

Pořadí	odstaveno	poznámka - stav	info do aukce	SPZ	Výrobce a model	Registrace	Tachometr	Certifikace	Celková hm.	Užitková hm.	Délka vnitřní	Typ vozidla	Objem nádrže	Počet náprav	STK do	Nástavba	Sazba DPH	Vývolávací cena
1	Vokšice	opotřeбенý stabilizátor kabiny	bez rez. kola	3H6 6269	MERCEDES Actros 1832	02.04.2007	1 228 285	EURO 5	18 000	8 400	6 300	Souprava 6,2-9,3	800	2	19.02.2017	šmidberský	21%	210 000 Kč
		stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	3H7 8263	SCHMITZ ZCS 18	02.04.2007			18 000	11 500	9 250			2	19.02.2017	šmidberský	21%	40 000 Kč
2	Vokšice	nejde otevřít dolní kastlík pod postelí, pravá oblina prasklá	bez rez. kola	3H6 6311	MERCEDES Actros 2536	02.10.2007	1 003 088	EURO 5	24 000	13 050	7 250	Souprava krátká-dlouhá	590	3	14.09.2017	CSC	21%	270 000 Kč
		prasklý pravý sloupek, stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	2H1 7745	SCHMITZ ZCS 18	02.10.2007			18 000	12 400	8 225			2	14.09.2017	CSC	21%	50 000 Kč
3	Vokšice	prasklé schody, odřené spojery	bez rez. kola	6H2 7179	MERCEDES Actros 2536	01.10.2007	1 009 210	EURO 5	24 000	13 050	7 250	Souprava krátká-dlouhá	590	3	06.11.2016	CSC	21%	270 000 Kč
		stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	2H1 7748	SCHMITZ ZCS 18	01.10.2007			18 000	12 400	8 225			2	06.11.2016	CSC	21%	50 000 Kč
4	Vokšice	prasklý pravý schod, prasklý levý schod + chybí spodní nášlap,	bez rez. kola	3H6 7832	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	12.06.2008	948 479	EURO 5	24 000	13 045	7 250	Souprava krátká-dlouhá	800	3	14.04.2017	CSC	21%	330 000 Kč
		opotřeбенé brzdy a ložiska kol, svítí EAB, prasklé spodní panty vrat	bez rez. kola	3H9 1627	SCHMITZ ZCS 18	11.06.2008			18 000	12 670	8 225			2	14.04.2017	CSC	21%	50 000 Kč
5	Vokšice	prasklé schody, odřená pravá oblina,	bez rez. kola	3H6 7842	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	18.06.2008	1 260 648	EURO 5	24 000	13 045	7 250	Souprava krátká-dlouhá	800	3	13.04.2017	CSC	21%	330 000 Kč
		vrata jdou špatně zavírat	bez rez. kola	3H9 1636	SCHMITZ ZCS 18	18.06.2008			18 000	12 670	8 225			2	13.04.2017	CSC	21%	50 000 Kč
6	Vokšice	prasklý přední nárazník, prasklý kryt pravého zrcátka	bez rez. kola	3H6 8179	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	09.07.2008	1 028 581	EURO 5	24 000	13 045	7 250	Souprava krátká-dlouhá	800	3	08.06.2017	CSC	21%	330 000 Kč
		stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	3H9 1686	SCHMITZ ZCS 18	09.07.2008			18 000	12 670	8 225			2	08.06.2017	CSC	21%	50 000 Kč
7	Vokšice	odřené spodní spojery + levý blatník, prasklý přední nárazník, utržené madlo řazení	bez rez. kola	3H6 8190	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	15.07.2008	1 165 527	EURO 5	24 000	13 045	7 250	Souprava krátká-dlouhá	800	3	31.05.2017	CSC	21%	320 000 Kč
		stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	3H9 1692	SCHMITZ ZCS 18	15.07.2008			18 000	12 670	8 225			2	31.05.2017	CSC	21%	50 000 Kč
8	Vokšice	prasklý pravý schod, prasklý přední nárazník	bez rez. kola	4H1 0865	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	25.09.2008	1 197 520	EURO 5	24 000	12 690	7 300	Souprava krátká-dlouhá	800	3	14.07.2017	CSC	21%	320 000 Kč
		stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	3H9 1941	PANAV TV 18 L PK	25.09.2008			18 000	13 170	8 160			2	14.07.2017	CSC	21%	30 000 Kč
9	Vokšice	svítí ABS, prasklý levý schod a spodní spojery	bez rez. kola	4H1 1708	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	17.04.2009	1 040 079	EURO 5	24 000	12 690	7 300	Souprava krátká-dlouhá	800	3	26.01.2017	CSC	21%	330 000 Kč
		stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	4H0 9164	PANAV TV 18 L PK	17.04.2009			18 000	13 170	8 160			2	26.01.2017	CSC	21%	30 000 Kč
10	Vokšice	deformace pravého zadního sloupku	bez rez. kola	4H1 2075	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	28.04.2009	980 306	EURO 5	24 000	12 690	7 300	Souprava krátká-dlouhá	800	3	06.05.2017	CSC	21%	330 000 Kč
		stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	4H0 9171	PANAV TV 18 L PK	27.04.2009			18 000	13 170	8 160			2	06.05.2017	CSC	21%	30 000 Kč
11	Vokšice	prasklý přední nárazník	bez rez. kola	4H1 2078	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	20.04.2009	1 009 176	EURO 5	24 000	12 690	7 300	Souprava krátká-dlouhá	800	3	23.03.2017	CSC	21%	330 000 Kč
		stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	4H0 9168	PANAV TV 18 L PK	20.04.2009			18 000	13 170	8 160			2	23.03.2017	CSC	21%	30 000 Kč
12	Vokšice	promáčklé zadní čelo kabiny od návěsu, prasklé blatníky za LP i PP kolem,	bez rez. kola	4H1 1683	MERCEDES Actros 1841 LSNRL	20.11.2008	924 853	EURO 5	18 000	10 500		Návěs 100cbm (Lowdeck)	900	2	23.09.2017		21%	350 000 Kč
13	Vokšice	prasklé spodní spojery, prasklý blatník za PP kolem, žlutě svítí ABS, deformace prostřední lávky	bez rez. kola	4H1 2683	MERCEDES Actros 1841 LSNRL	24.09.2008	1 097 843	EURO 5	18 000	10 500		Návěs 100cbm (Lowdeck)	900	2	07.10.2017		21%	330 000 Kč
14	Vokšice	jde těžko řadit a vyřadit rychlosti, hluk z převodovky, poškozené LZ světlo, prasklý levý schod	bez rez. kola	3H6 6189	RENAULT Premium 450.19 T 4x2	30.01.2008	758 184	EURO 5	18 000	10 500		Návěs 90cbm (Standard)	765	2	12.01.2017		21%	160 000 Kč
15	Vokšice	porucha převodovky – velký hluk, řadit jde, opotřeбенá spojka, lehký únik nafty z obou nádrží – prorezlé, prasklý pravý schod	bez rez. kola	3H6 6201	RENAULT Premium 450.19 T 4x2	13.02.2008	863 024	EURO 5	18 000	10 500		Návěs 90cbm (Standard)	765	2	04.02.2017		21%	160 000 Kč
16	Vokšice	svítí porucha AD Blue – výkon motoru OK, lehký únik nafty z prorezlé nádrže, chybí levý schod, špatně jde řadit 5 a 7	bez rez. kola	5H3 1357	RENAULT Premium 450.19 T 4x2	12.02.2008	783 413	EURO 5	18 000	10 500		Návěs 90cbm (Standard)	765	2	21.01.2017		21%	150 000 Kč
17	Vokšice	propadlá STK, deformace zadního nárazníku	bez rez. kola	3H9 1683	SCHMITZ ZCS 18	08.07.2008	900 161		18 000	12 670	8 225	Souprava krátká-dlouhá	0	2	propadlá	CSC	21%	40 000 Kč
18	Vokšice	potrhaná plachta nad předním čelem	bez rez. kola	3H9 1940	PANAV TV 18 L PK	22.09.2008	984 309		18 000	13 170	8 160	Souprava krátká-dlouhá	0	2	07.10.2017	CSC	21%	30 000 Kč