

E-aukce použitých nákladních vozidel společnosti C.S.CARGO a.s. (červenec 2016)

Pořadí	odstaveno	poznámka - stav	info do aukce	SPZ	Výrobce a model	VIN	Registrace	Tachometr	Certifikace	Celková hm.	Užitková hm.	Délka vnitřní	Označení barvy	Objem nádrže	Počet náprav	STK do	Nástavba	PU	Majetek	Vyvolávací cena	Sazba DPH
1	Vokšice	prasklá pravá oblina	bez rez. kola	3H6 6038	MERCEDES Actros 2536	WDB9302131L205401	14.05.2007	818 015	EURO 5	24 000	13 150	7 200	Souprava krátká-dlouhá	590	3	21.12.2016	Šmidberský	ne	majetek CSC	300 000 Kč	21%
		stav odpovídá stáří a ujetým km, koroze sloupků a zábran	bez rez. kola	1H7 1175	PANAV TV 18 L PK	TKPTV18L075900895	05.02.2008			18 000	13 170	8 160	Souprava krátká-dlouhá		2	01.06.2017	CSC	ne	majetek CSC	30 000 Kč	21%
2	Vokšice	není podsvícený ukazatel km, ohnutý nárazník, nefunguje L napínák plachty, prasklý LZ blatník	bez rez. kola	3H6 6222	MERCEDES Actros 2536	WDB9302131L245861	03.09.2007	959 160	EURO 5	24 000	13 050	7 250	Souprava krátká-dlouhá	590	3	24.08.2016	CSC	ne	ukončujeme leasing	280 000 Kč	21%
		promáčklá P vrata, stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	2H1 7604	SCHMITZ ZCS 18	WSK00000001231844	03.09.2007			18 000	12 400	8 225	Souprava krátká-dlouhá		2	24.08.2016	CSC	ne	ukončujeme leasing	50 000 Kč	21%
3	Vokšice	nejde otevřít dolní kastlík pod postelí, slabé baterie, chybí P+L spojler, pravá oblina prasklá	bez rez. kola	3H6 6311	MERCEDES Actros 2536	WDB9302131L243599	02.10.2007	1 003 088	EURO 5	24 000	13 050	7 250	Souprava krátká-dlouhá	590	3	09.09.2016	CSC	ne	ukončujeme leasing	300 000 Kč	21%
		prasklý pravý sloupek, stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	2H1 7745	SCHMITZ ZCS 18	WSK00000001233570	02.10.2007			18 000	12 400	8 225	Souprava krátká-dlouhá		2	09.09.2016	CSC	ne	ukončujeme leasing	50 000 Kč	21%
4	Vokšice	rozbité PZ světlo, ulomený spojler, ulomený levý schod	bez rez. kola	3H6 7097	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	WDB9302141L315604	22.04.2008	892 528	EURO 5	24 000	13 370	7 720	Souprava stejná-stejná	800	3	03.03.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	350 000 Kč	21%
		stav odpovídá stáří a ujetým km, koroze sloupků a zábran	bez rez. kola	3H4 8619	SCHMITZ ZCS 18	WSK00000001242836	18.04.2008			18 000	12 930	7 720	Souprava stejná-stejná		2	03.03.2017	CSC	ne	majetek CSC	50 000 Kč	21%
5	Vokšice	prasklý pravý blatník + pravá oblina	bez rez. kola	3H6 7104	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	WDB9302141L315610	17.04.2008	956 221	EURO 5	24 000	13 370	7 720	Souprava stejná-stejná	800	3	23.03.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	350 000 Kč	21%
		stav odpovídá stáří a ujetým km, koroze sloupků a zábran	bez rez. kola	3H4 8639	SCHMITZ ZCS 18	WSK00000001242887	22.04.2008			18 000	12 930	7 720	Souprava stejná-stejná		2	07.03.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	50 000 Kč	21%
6	Vokšice	horší zavírání vrat, vyhnutý pravý zadní sloupek, prasklý pravý schod a blatník, ohnutá podjezdová zábrana	bez rez. kola	3H6 7211	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	WDB9302141L322148	09.05.2008	927 886	EURO 5	24 000	13 370	7 720	Souprava stejná-stejná	800	3	15.03.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	330 000 Kč	21%
		svítí ABS a EAB, ohnutá pravá podjezdová zábrana	bez rez. kola	3H4 8774	SCHMITZ ZCS 18	WSK00000001242901	09.05.2008			18 000	12 930	7 720	Souprava stejná-stejná		2	15.03.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	40 000 Kč	21%
7	Vokšice	levý a prostřední spojler ulomený, prasklý pravý schod, ohnutý zadní nárazník	bez rez. kola	3H6 7219	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	WDB9302141L321639	09.05.2008	927 118	EURO 5	24 000	13 370	7 720	Souprava stejná-stejná	800	3	10.03.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	350 000 Kč	21%
		svítí ABS a EAB	bez rez. kola	3H4 8634	SCHMITZ ZCS 18	WSK00000001242882	22.04.2008			18 000	12 930	7 720	Souprava stejná-stejná		2	10.03.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	50 000 Kč	21%
8	Vokšice	Display bez závad, stav odpovídá stáří a ujetým km, koroze sloupků a zábran	bez rez. kola	4H1 0856	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	WDB9302131L355445	17.09.2008	777 201	EURO 5	24 000	13 370	7 300	Souprava krátká-dlouhá	800	3	07/2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	350 000 Kč	21%
		stav odpovídá stáří a ujetým km, koroze sloupků a zábran	bez rez. kola	3H9 1932	PANAV TV 18 L PK	TKPTV18L085901051	17.09.2008			18 000	13 500	8 160	Souprava krátká-dlouhá		2	07/2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	30 000 Kč	21%
9	Vokšice	levý a pravý schod prasklý, levý zadní blatník prasklý, levý spojler prasklý, chybí postel a kastlíky, koroze sloupků	bez rez. kola	4H1 1767	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	WDB9302131L355446	22.01.2009	840 935	EURO 5	24 000	12 690	7 300	Souprava krátká-dlouhá	800	3	25.02.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	340 000 Kč	21%
		ohnutý nárazník, špatně zavírají vrata, koroze sloupků, utržená přežka	bez rez. kola	3H9 2075	PANAV TV 18 L PK	TKPTV18L085901093	22.01.2009			18 000	13 170	8 160	Souprava krátká-dlouhá		2	15.02.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	30 000 Kč	21%
10	Vokšice	koroze sloupků, špatně zavírají vrata	bez rez. kola	4H1 2091	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	WDB9302131L364708	29.04.2009	818 828	EURO 5	24 000	12 690	7 300	Souprava krátká-dlouhá	800	3	20.04.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	380 000 Kč	21%
		Plachta – díra na boku a ve stropě, prasklý levý pant vrat, rozbité pravé světlo	bez rez. kola	4H0 9175	PANAV TV 18 L PK	TKPTV18L085901115	29.04.2009			18 000	13 170	8 160	Souprava krátká-dlouhá		2	20.04.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	50 000 Kč	21%
11	Vokšice	rozbité levé zadní světlo, únik vzduchu, promáčklé levé dveře	bez rez. kola	3H6 7108	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	WDB9302141L315614	22.04.2008	1 026 570	EURO 5	24 000	13 370	7 720	Souprava stejná-stejná	800	3	08.02.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	350 000 Kč	21%
		stav odpovídá stáří a ujetým km, koroze sloupků a zábran	bez rez. kola	3H4 8628	SCHMITZ ZCS 18	WSK00000001242846	18.04.2008			18 000	12 930	7 720	Souprava stejná-stejná		2	08.02.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	50 000 Kč	21%
12	Vokšice	Promáčklé pravé dveře, olámané spojler, zničená lávka za kabinou, únik vzduchu, svítí kontrolka diagnostiky motoru	bez rez. kola	4H1 0940	MERCEDES Actros 1841 LSNRL	WDB9340621L375655	20.11.2008	805 307	EURO 5	18 000	10 500	0	Návěs 100cbm (Lowdeck)	900	2	30.10.2016		ne	majetek CSC	370 000 Kč	21%
		ohnutá podjezdová zábrana, roztržená plachta, špatně zavírají vrata, utržená podlahová deska	bez rez. kola	3H9 2004	SCHWARZMÜLLER SPA 3/E	VAVSAP3398H283236	09.12.2008			35 000	27 800	13 620	Návěs 100cbm (Lowdeck)		3	30.10.2016	CSC	ne	ukončujeme leasing	80 000 Kč	21%
13	Vokšice	ohnutá hrana levých dveří u pantu, svítí kontrolka diagnostiky motoru	bez rez. kola	5H0 5487	MERCEDES Actros 1841 LSNRL	WDB9340621L373917	20.11.2008	892 854	EURO 5	18 000	10 500	0	Návěs 100cbm (Lowdeck)	900	2	20.08.2016		ne	majetek CSC	370 000 Kč	21%
		ohnutý nárazník s pravým světlem, ohnutá pravá a levá podjezdová zábrana	bez rez. kola	3H9 1574	SCHMITZ SCS 24/L-13,62 MB	WSM00000003105619	29.05.2008			35 000	27 880	13 620	Návěs 100cbm (Lowdeck)		3	25.04.2017	CSC	ne	ukončujeme leasing	80 000 Kč	21%
14	Jičín	poškozený motor – díra v bloku	bez rez. kola	3H6 8177	MERCEDES Actros 2541 L/NR 6x2	WDB9302131L339941	09.07.2008	993 222	EURO 5	24 000	13 045	7 250	Souprava krátká-dlouhá	800	3	06.06.2017	CSC	motor	ukončujeme leasing	200 000 Kč	21%
15	Vokšice	poškozená levá plachta, promáčklá pravá vrata	bez rez. kola	4H3 0927	SCHMITZ SCS 24/L-13	WSM00000003115624	13.11.2008			35 000	27 900	13 620	Návěs 100cbm (Lowdeck)		3	18.08.2016	CSC	ne	ukončujeme leasing	80 000 Kč	21%
16	Vokšice	zmáčklé přední čelo, stav odpovídá stáří a ujetým km	bez rez. kola	1H7 1049	KRONE (model neurčen)	WKESD000000379081	26.11.2007			39 000	32 320	13 620	Návěs 90cbm (Standard)		3	12.11.2016	Kingspan	ne	majetek CSC	70 000 Kč	21%
17	Pízeň	po dopravní nehodě – ohnuté střešní lišty, pravé sloupky zničené, bez STK	bez rez. kola	1H7 1125	SCHMITZ SCS 24/L-13,62 MB	WSM00000003086871	15.11.2007			35 000	28 220	13 620	Návěs 100cbm (Lowdeck)		3	29.04.2016	CSC	totálka	majetek CSC	40 000 Kč	21%